



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa
Leona Paegles iela 9, Valmiera, Valmieras nov., Latvija, LV-4201
tālr. 64281130, fakss 64281752, vidzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00335123

2023. gada 24. jūlijs

Gulbene, Gulbenes nov.

Kontrole
sākta: 2023. gada 19. jūlijs plkst.13:10

Kontrole
beigta: 2023. gada 24. jūlijs plkst.11:05

Kontroles veids plānveida

Objekts Vectilžas ūdensapgādes sistēma, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov., Latvija, LV - 4571, tālr. 64546327, 26267818

Juridiskā persona Balvu novada pašvaldības Vectilžas pagasta pārvalde, reģ.nr. 90009303080, Melderu iela 2, Vectilža, Latvija, LV - 4571, tālr. 64546327, 26267818, epasts: vectilza@balvi.lv

Atbildīgā persona Vectilžas pagasta pārvaldes vadītāja p.i., Anna Bērziņa, tālr. 64546327

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspīcēšanas procedūru/-as:

– KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"

KONSTATĒTS:

2023.gada 19.jūlijā veikta Vectilžas ūdensapgādes sistēmas apsekošana, 2023.gada 24.jūlijā aizpildīti kontroles dokumenti.

1) Kontroles laikā Vectilžas ūdensapgādes sistēmā konstatētās vērtētā normatīvā akta prasību neatbilstības, un to novēršanas termiņš, norādītas veidlapas U punktos Nr.25. (ūdensapgādes sistēmas piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst Ministru kabineta 2017. gada 14.novembra noteikumu Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 1.pielikuma prasībām) un Nr.25.2. (ūdensapgādes sistēmā vēl nav veikti korektīvie pasākumi dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai), kā arī Vectilžas pagasta pārvaldei līdz 2023.gada 2.oktobrim jāinformē Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodala par veiktajiem korektīvajiem pasākumiem dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai un jāiesniedz atkātotās dzeramā ūdens laboratoriskās kontroles rezultāti.

Papildus U.25. un U.25.2. norādītajam, un saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 12.p. un 1.pielikumu

UZDOTS:

Nr.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes
-----	--------------------	-------------------------	----------

F050-v7

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU,

Datums 24.07.2023.

Indekss VTP/2023/1.3/45/57

p.k.			terminš
1.	Informēt Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļu (e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv) par veiktajiem korektīvajiem pasākumiem dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai un iesniegt atkārtotās dzeramā ūdens laboratoriskās kontroles rezultātus.	Genovefa Jermacāne	02.10.2023
2.	Ar kontroles aktu iepazīstināt Vectilžas pagasta pārvaldes vadītāju Genovefu Jermacāni.	Anna Bērziņa	24.07.2023

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
U	6

Piezīmes

Kontrolei patērietais laiks: 1 h 40 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērietais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/-as:

1. Vadošā inspīcējošā amatpersona Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā Evita Dmitrijeva

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Vectilžas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Anna Bērziņa

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazinos un
 to saņemu. Konstatētās
 neatbilstības un izpildes termiņi
 izskaidroti. Par novērsto
 neatbilstību paziņošanas iespējām Vectilžas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Anna
 ir sniegtā informācija”: Bērziņa

(paraksts)

U 00335123

Prasības Prasības dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanai
Kontrolējamais objekts Vectilžas ūdensapgādes sistēma
 2023. gada 24. jūlijus

Vērtējums:	Skaidrojumi:
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām	AJL - Aizsargjoslu likums
„B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu un nerada riskus patēriņtāju veselībai	EDL - Epidemioloģiskās drošības likums MK 671/14.11.2017. - Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumi Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”
„C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu un radīt riskus patēriņtāju veselībai	MK 43/20.01.2004. - Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumi
„ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā	Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ķemšanas vietām noteikšanas metodika” MK 326/30.06.2015. - Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi
„ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Nr. 326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”” MK 350/13.04.2010. - Ministru kabineta 13.04.2010. noteikumi Nr. 350 „Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu” MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Ūdens ieguves vieta:	
1.1.	virszemes	nav
1.2.	pazemes (skaits):	2
1.2. 1.	veids (vārdiem)	artēziskais urbums Sporta ielā 1, Vectilžā (DB 25550, P700562) - izbūvēts 2008.gadā, un rezerves artēziskais urbums Vectilžā, Vectilžas pagastā (DB 14232, P700063) - izbūvēts 1971.gadā, ilgstoši nav izmantots
1.2. 2.	dziļums (metros)	53 m un rezerves artēziskais urbums - 55 m
1.3.	Ūdenstornis (slēgts/vaļejs)	nav
1.4.	Rezervuāri	ir: 10 m ³ tilpuma virszemes rezervuārs
1.5.	Sūkņu stacija	nav
1.6.	Ūdens sagatavošanas ietaises	ir: ūdens atdzelžošanas stacija; dzelzs oksidēšana ar ūdens plūsmas dabisku aerāciju un tālāku filtrāciju spiediena filtros
1.7.	Spiedkatli	nav
1.8.	Infiltrācijas baseins	nav
1.9.	Ūdensvadu tīkls	ir
1.1	Citi	nav

0.		
2.	Ūdens lietotāju skaits (cipariem)	102
3.	Ieguves daudzums diennaktī:	
3.1.	atļautais (atbilstoši norādītajam ūdens resursu lietošanas atļaujā), m ³ /dn (cipariem)	70,90m ³ / dn: Ūdens resursu lietošanas atļauja Nr.RE17DU0027 no 08.12.2017., derīga visu darbības laiku
3.2.	faktiskais, m ³ /dn (cipariem)	35 m ² / dn
4.	Dzeramajam ūdenim noteiktas pazeminātas nekaitīguma un kvalitātes prasības (īpašas normas)	dzeramajam ūdenim nav noteiktas īpašas normas
5.	Ūdens piegādātāja norādītie dzeramā ūdens neatbilstības iemesli saistīti ar: a) sateces baseinu (t.sk. hidrogeoloģiskie cēloņi); b) ūdens attīrišanu / sagatavošanu; c) ārejiem (publiskajiem) ūdensapgādes tīkliem; d) ēku iekšējiem (individuālajiem) ūdensapgādes tīkliem	dzeramā ūdens neatbilstības iemesli saistīti ar dzeramā ūdens attīrišanu (atdzelžošanu) - ūdensatdzelžošanas iekārtai nav veikta tehniskā apkope
6.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	0: ūdensapgādes sistēmā profilaktisko dezinfekciju, iekārtu tehniskās apkopes un remontdarbus veic pieaicinātu specializētu firmu darbinieki, nevis Vectilžas pagasta pārvaldes darbinieki
7.	Ir/nav inform. par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par inf.slim., kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveselošanās no inf.slim. darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģ.ā. atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, kas saistīts ar DzŪAS un kurā ir tieša saskare ar dzeramo ūdeni	nav informācijas par gadījumiem, kad darbinieki nosūtīti uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
8.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
9.	(Izslēgts)	
10.	Cita informācija	papildu riska faktori objektā kontroles laikā netiek novēroti

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa,	

U 00335123

			punkts	
	Ūdens ķemšanas vietu aizsardzības prasību ievērošana			
11.	Aizsargjoslas noteiktas/saskaņotas	A	MK43./20. 3., 4., 5. 01.2004	
Konstatēts: noteiktas 04.01.2008. ("Aizsargjoslas aprēķinā" noteikts, ka artēziskā urbuma (Sporta iela 1, Vecīlža) stingrā režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10 m, bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, ķimiskās aizsargjoslas rādiuss ir 338 m), saskaņotas Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļā 30.09.2011.				
12.	Stingrā režīma aizsargjosla:			
12.1.	izmēri, metros (noteikti/dabā) (norādīt cipariem)	A	MK43./20. 4., 6.1., 01.2004 7.1.	
Konstatēts: noteikta 10 m rādiusā; dabā ierīkota 10 m x 30 m rādiusā				
12.2.	iežogojums	A	MK43./20. 11. 01.2004	
Konstatēts: artēziskā urbuma stingrā režīma aizsargjoslai ir ierīkots pīts metāla stieplu iežogojums 1,5 m augstumā, tas ir necaurejams un nebojāts				
12.3.	informatīva zīme ar uzrakstu "Nepiederošiem ieeja aizliegta"	A	MK43./20. 11. 01.2004	
Konstatēts: uz artēziskā urbuma stingrā režīma aizsargjoslas iežogojuma vārtiem nodrošināta informatīvā zīme, tā ir salasāma				
12.4.	labiekārtojums	A	MK43./20. 11. 01.2004	
Konstatēts: stingrā režīma aizsargjoslas teritorija ir labiekārtota: virsma noplanēta, zāle noplauta; tajā nemētājas atkritumi un neatrodas nepiederoši priekšmeti				
12.5.	nodrošināta virszemes ūdens notece no aizsargjoslas	A	MK43./20. 11. 01.2004	
Konstatēts: stingrā režīma aizsargjoslas teritorija ir noplanēta, ar slīpumu, kas nodrošina virszemes ūdeņu notecei ārpus aizsargjoslas robežām, līdz ar to teritorijā nav iespēju uzkrāties virszemes ūdeniem - uzbērums				
12.6.	akvatorijas norobežojums ar bojām	X	MK43./20. 11. 01.2004	
Konstatēts: prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā				
13.	Aizsargjoslās saimnieciskās darbības aprobežojumi ievēroti	A	AL, MK43./20. 39., 9., 01.2004 10.	
Konstatēts: stingrā režīma aizsargjoslā nenotiek jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kas saistīta ar ūdens ieguvi, kontroles laikā teritorijā neatrodas nepiederošas personas				
14.	Telpu un iekārtu uzturēšana			
14.	Ūdens ieguves urbamu atveres aizsardzība no piesārņojuma iekļūšanas	A	MK326/30. 65., 70., 06.2015 71., 78.	
Konstatēts: nav sakrājies ūdens, no urbuma atveres netek ūdens un nav ūdens tecēšanas pēdu , akas caurules augšgals izbūvēts 1 m virs grīdas; ir nodrošinājums pret applūšanu - uzbērums un noteces sitēma				
15.	Avotu kaptāža aizsargāta pret netīro virszemes noteces ūdeņu ieplūšanu, caurslānu un palu ūdeņiem	X	MK326/30. 90. 06.2015	
Konstatēts: prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā				
16.	Sūkņu telpu higieniskais stāvoklis, to uzturēšana tehniskajā kārtībā, nodrošināšana pret applūšanu	A	MK326/30. 127., 06.2015 132.	
Konstatēts: ēka ūdens rezervuāram un atdzelžošanas stacijai: telpa tīra, tajā neatrodas nepiederoši priekšmeti				
17.	Ūdenstorņa un rezervuāru higieniskais un tehniskais stāvoklis	A	MK326/30. 215., 06.2015, 216., MK 671 / 217., 5. 14.11.2017	

Konstatēts: rezervuāra higiēniskais un tehniskais stāvoklis ir atbilstošs; nav ūdenstorna					
18.	Jr tualetes telpas	X	MK326/30.	139. 06.2015	
Konstatēts: nav tualetes telpas					
19.	Ūdensvada iekārtu mazgāšana, tīrišana un dezinfekcija Saskaņota izmeklējumu programma (pēc dezinfekcijas)	A	MK 671 / 14.11.2017	13.	
Konstatēts: saskaņota Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļā 18.01.2023.					
20.	Dezinfekcija veikta (pasākumi tiek dokumentēti): 20.1. pirms ekspluatācijas uzsākšanas	X	MK326/30. 06.2015, MK 671 / 14.11.2017	123., 6.	
Konstatēts: nav nepieciešams veikt dezinfekciju, jo ūdensapgādes sistēma, t.sk. arī iekārtas, nav jaumbūvēta vai rekonstruēta					
20.2.	profilaktiskā (ne retāk kā divas reizes gadā)	A	MK 671 / 14.11.2017	6.	
Konstatēts: 2 reizes gadā - aprīlis un novembris; pēdējās profilaktiskās dezinfekcijas ūdensapgādes sistēmas rezervuāram veiktas 24.11.2022. un 19.04.2023. (veikta arī ūdensvada dezinfekcija), tiek uzrādīti SIA "Ūdens risinājumi" pieņemšanas/ nodošanas akti; dezinfekcija veikta ar līdzeklis Peroksāls					
20.3.	pēc avārijas remonta	X	MK 671 / 14.11.2017	6.	
Konstatēts: dezinfekcija nav nepieciešama, jo ūdensapgādes sistēmā nav bijuši avārijas gadījumi, pēc kuriem jāveic dezinfekcija					
21.	Veikta iedzīvotāju informēšana par mazgāšanu, tīrišanu un dezinfekciju	A	MK 671 / 14.11.2017	9.2.	
Konstatēts: izvieto rakstiskus paziņojumus uz informācijas stendiem, kā arī iedzīvotāji tiek informēti telefoniski					
22.	Dezinfekciju veic īpaši apmācīts darbinieks vai reģistrēts dezinfekcijas pakalpojumu sniedzējs	A	MK618 / 06.07.2010, MK350 / 13.04.2010	17., 2.	
Konstatēts: profilaktisko dezinfekciju SIA "Ūdens risinājumi" dezinfektors Jānis krafts, sertifikāta Nr.10					
23.	Laboratoriskā kontrole pēc dezinfekcijas veikta	A	MK 671 / 14.11.2017	13., 1.pielik.	
Konstatēts: ZI BIOR 06.12.2022. testēšanas pārskats Nr.PV-2022-P-426081.01 un SIA "Laboratorija AUCTORITAS" 02.05.2023. testēšanas pārskats Nr.5382/23					
24.	Dzeramā ūdens kvalitātes un nekaītīguma prasību ievērošana Veikta dzeramā ūdens nekaītīguma un kvalitātes laboratoriskā pārbaude (akreditētā laboratorijā) - kārtējais monitorings	A	MK 671 / 14.11.2017	51., 45.2.	
Konstatēts: SIA "Laboratorija AUCTORITAS" 02.05.2023. testēšanas pārskats Nr.5382/23					
24.1.	dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programma saskaņota	A	MK 671 / 14.11.2017	16., 43.	
Konstatēts: saskaņota Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļā 18.01.2023.					
24.2.	laboratoriskās kontroles biežums atbilst prasībām	A	MK 671 / 14.11.2017	16., 77., 2.pielik.	
Konstatēts: 1 reizi gadā - aprīlis: pēdējā dzeramā ūdens laboratoriskā pārbaude kārtējā monitoringa ietvaros veikta 26.04.2023.					
24.3.	noteikti atbilstošie rādītāji	A	MK 671 / 14.11.2017	14.1., 77., 2.pielik.	

Konstatēts: dzeramā ūdens laboratoriskajā kontrolē noteikti radītāji atbilstoši saskaņotajai "Dzeramā ūdens piegādātāja kārtējā monitoringa programmai 2023.gadam" izņemot garšas rādītāju, kuru SIA "Laboratorija AUCTORITAS" nav vērtējusi, tā kā noņemtajā dzeramā ūdens paraugā ir prasībām neatbilstošs dzelzs saturs (0,92 mg/l), mangāna saturs (0,06 mg/l) un dulķainība (4,9 NTU)

24.4.	paraugu nemšanas vietas atbilst saskaņotajai monitoringa programmai	A	MK 671 / 14.11.2017	16., 24., 26.	
-------	---	---	---------------------	---------------	--

Konstatēts: atbilstoši "Dzeramā ūdens piegādātāja kārtējā monitoringa programmā 2023. gadam" norādītajam - parauga nemšanas vieta ir Sporta iela 1, Vectilža, krāns PIG virtuvē

25.	Dzeramā ūdens kvalitāte atbilst Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr. 671 prasībām	B	MK 671 / 14.11.2017	I.pielik.	02.10.2023
-----	--	---	---------------------	-----------	------------

Konstatēts: Dzeramajā ūdenī 2023.gada aprīlī ir paaugstināts dzelzs saturs - 0,92 mg/l (norma 0,2 mg/l), mangāna saturs 0,06 mg/l (norma 0,05 mg/l) un dulķainības rādītājs - 12 NTU (norma 3 NTU) - 02.05.2023. testēšanas pārskats Nr.5382/23.; dzeramā ūdens kvalitāte 2019. 2020. un 2021. gadā atbilst prasībām, savukārt, 2022.gadā dzeramajā ūdenī konstatēts paaugstināts mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 grādu temperatūrā (MAFAM) 71000 KVV/1 ml, pēc veiktajiem korektīvajiem pasākumiem - MAFAM <1KVV/ 1ml.

25.1.	veikta iedzīvotāju informēšana: par ūdens kvalitāti un nekaītīgumu; par korektīviem pasākumiem un iespējamo korektīvo rīcību, kas jāveic pašiem iedzīvotājiem	A	MK 671 / 14.11.2017	9.	
-------	---	---	---------------------	----	--

Konstatēts: ir veikta iedzīvotāju informēšana par ūdens kvalitāti un nekaītīgumu, par korektīviem pasākumiem un iespējamo korektīvo rīcību, kas jāveic pašiem iedzīvotājiem

25.2.	veikti korektīvie pasākumi	C	MK 671 / 14.11.2017	12.	02.10.2023
-------	----------------------------	---	---------------------	-----	------------

Konstatēts: Ūdensapgādes sistēmā vēl nav veikti korektīvie pasākumi dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai.

25.3.	korektīvo pasākumu rezultātā neatbilstības novērstas	-	MK 671 / 14.11.2017	12., 68., 79.	
-------	--	---	---------------------	---------------	--

Konstatēts: korektīvie pasākumi vēl nav veikti

26.	Dzeramais ūdens atbilst īpašām normām	-	MK 671 / 14.11.2017	68., 72.	
-----	---------------------------------------	---	---------------------	----------	--

Konstatēts: dzeramajam ūdenim nav noteiktas īpašās normas

26.1.	iedzīvotājiem nodrošināta informācija par īpašām normām, dzeramā ūdens kvalitāti un nekaītīgumu	-	MK 671 / 14.11.2017	80.	
-------	---	---	---------------------	-----	--

Konstatēts: dzeramajam ūdenim nav noteiktas īpašās normas

26.2.	korektīvo rīcību plāna pasākumi veikti saskaņā ar darba grafiku	-	MK 671 / 14.11.2017	73.6.4.	
-------	---	---	---------------------	---------	--

Konstatēts: dzeramajam ūdenim nav noteiktas īpašās normas

	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
27.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	-	MK447/24. 07.2018	15.4., 15.5.	

Konstatēts: ūdensapgādes sistēmā profilaktisko dezinfekciju, iekārtu tehniskās apkopes un remontdarbus veic pieaicinātu specializētu firmu darbinieki, nevis Vectilžas pagasta pārvaldes darbinieki

27.1.	Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	-	MK447/24. 07.2018	15.1.	
-------	---	---	-------------------	-------	--

Konstatēts: ūdensapgādes sistēmā profilaktisko dezinfekciju, iekārtu tehniskās apkopes un remontdarbus veic pieaicinātu specializētu firmu darbinieki, nevis Vectilžas pagasta pārvaldes darbinieki

28.	Gimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
28.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicinājam darbam, kas saistīts ar dzeramā ūdens apgādes sistēmu un kurā ir tieša saskare ar dzeramo ūdeni	-	MK447/24. 07.2018	11.1.	

Konstatēts: ūdensapgādes sistēmā profilaktisko dezinfekciju, iekārtu tehniskās apkopes un remontdarbus veic pieaicinātu specializētu firmu darbinieki, nevis Vectilžas pagasta pārvaldes darbinieki

28.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/atsākot darbu pēc saslimšanas ar akūtu zarnu infekciju ar noteikto etioloģiju vai kā kontaktpersonai)	-	MK447/24. 07.2018	12., 9.2., 2.pielik. 2.	
-------	---	---	----------------------	----------------------------------	--

Konstatēts: ūdensapgādes sistēmā profilaktisko dezinfekciju, iekārtu tehniskās apkopes un remontdarbus veic pieaicinātu specializētu firmu darbinieki, nevis Vectilžas pagasta pārvaldes darbinieki

29.	(Izslēgts)				
30.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	

Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta grauzēju un kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes

31.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskāsdezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
-----	--	---	-----------------------	-----	--

Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta grauzēju un kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes

31.1.	Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	X	MK618 / 06.07.2010	20.	
-------	---	---	-----------------------	-----	--

Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta grauzēju un kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes

31.2.	Visi objektā vai teritorijā veiktie profilaktiskāsdezinfekcijas,dezinsekcijas un deratizācijas pasākumi, izņemot ūdensapgādes sistēmu dezinfekcija, tiek dokumentēti objekta vai teritorijasdezinfekcijas,dezinsekcijas,deratizācijas kartē	X	MK618 / 06.07.2010	21. ¹	
-------	---	---	-----------------------	------------------	--

Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta grauzēju un kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes